


通学路安全対策箇所図 ー藤岡第二小学校ー



・歩道がなく、路肩も狭い。

〈対策〉
・平成24年度グリーンベルト、路面表示設置

・歩道に段差あり、歩道幅員も狭小でたまり場がなく、通行すれ違いに危険。

〈対策〉
・平成24年度から歩道の改修整備

・道路幅が狭く、見通しが悪い。

〈対策〉
・平成24年度路肩(路側帯)の設置、拡幅

文

・交通量が多く、道も狭い。道路と歩道の区別がない。電柱が道路に入り込んでいるため、道路がさらに狭い場所がある。

〈対策〉
・平成24年度路肩(路側帯)の設置、拡幅、車道分離帯(ラバーボール)の設置、道路反射鏡の設置。

--- : 学校指定通学路

● : 要対策箇所

・スクールゾーンになっているが、登下校時間帯と合っていない。

〈対策〉
・学校でスクールゾーンの時間帯の変更申請を行う。

・交通量が多く、道も狭い。道路と歩道の区別がない。

〈対策〉
・平成24年度路肩(路側帯)の設置、拡幅(外側線の引き直し)