

# 通学路安全対策調査箇所一覧表

(東中学校区)

調査日 28年 8月 18日

番号	点検箇所	危険要因	ハード対策	ソフト対策	施行者	対策年度	備考
1	東中 東中北側道路	F	⑧	イ			
2	総合学習センター北側 藤岡1491番地2付近	B					
3	藤岡1811番地付近	A					
4	第一小 総合学習センター西南角	D、F					
5	藤岡2178番地付近	I					
6	セブンイレブン芦田町店裏、学校南門への進入路	A					
7	市道7544 笹川沿い(花の木橋~花の木2号橋)	B	④消えている				
8	市道125 楮杜神社周辺	BD		イウ			
9	美九里東小 県道13 前橋長瀬線 セブンイレブン本郷店前	E		ウ			
10	県道13号と本郷橋の間	C	③				
11	県道13 前橋長瀬線 光病院付近 前橋北側	F	①				
12	本郷塩輪窯跡付近	A	⑤				
13	美九里西小 県道神田吉井停車場線(神田公会堂前)	E	④	ウ・エ			
14	三本木工業団地南西の交差点	I	⑤	ウ・エ			
15							

危険要因

- A 歩道がない又は狭いため危険
- B 道路が狭いため危険
- C 転落の危険
- D 見通しが悪いため危険
- E 自動車の通行量が多いため危険
- F 信号機又は横断歩道がないため危険
- G 法面崩落の危険
- H 街灯や人通りが少ないため危険
- I その他

ハード対策

- ① 道路、歩道、交差点等の整備
- ② 水路、側溝の有蓋化
- ③ 防護柵の設置(ガードレール・フェンス・ポストコーン)
- ④ 路面表示等の設置  
(外側線、カラー舗装、グリーンベルト、ドットマーク等)
- ⑤ 警戒標識、看板の設置
- ⑥ カーブミラーの設置
- ⑦ 信号機の設置又は改良
- ⑧ 横断歩道の設置
- ⑨ 防犯灯の設置
- ⑩ その他

ソフト対策

- ア 通学路見直し
- イ 交通規制(車両時間規制・ゾーン30)
- ウ 児童への安全教育
- エ PTAなどによる街頭指導・安全活動・パトロール等
- オ 警察による指導・取締り・パトロール等
- カ その他

通学路安全対策調査箇所一覧表

(北中学校区)

調査日 28年 8月 5日

番号	点検箇所	危険要因	ハード対策	ソフト対策	施行者	対策年度	備考
1	市役所東側信号付近	B、D、I					
2	中央歯科北側の踏切	A、B、E					
3	笠原工務店北側の交差点	A、B、E					
4	北中からの細い道路と産業道路の交差点(でりしゃす藤岡店前)	B、D、E					
5	ヨウカドー北丹下写真館前交差点	E、I					
6	旧緑雲館南側道路	H					
7	観音寺北側高速道路側道	E					
8	藤岡市藤岡961 ビューティーサロンささき南道路	I	⑩	カ			豪雨時15cm冠水
9	藤岡市藤岡1417 緑町セブンイレブン信号	I	⑦	オ			歩行者用信号が8秒のため渡りきれない
10	第二小北側の寺尾藤岡線 クスリのアオキからヤマダ電気までの道路	A	①	ウ			歩道が狭すぎて危険
11	下栗須から温井地区に向かっている市道(新幹線から関越まで) ・グリーンベルトが途中で消えている(車道と歩道のラインがない)。 ・用水路のフタがないため、雨量が落ちる可能性があり危ない。 ・登校時、児童の側をスピードを落とさず通るので危ない。 ・道が広がった部分が砂利道のため、水溜りができている。まだ乾いているときには、砂塵が上がり、小石が飛んでくる。 ・路上に車が止まっている時があり、子供に声をかけられたりする可能性あり。	C、I					
12	温井 ・セーブオン近くの橋周囲、横断歩道の白線が消えかかっている	I					
13	下栗須 (セーブオン南側信号付近から新町方面に向けての歩道) ・雨が降ると歩道に水が溜まりに車道を歩かなくてはならない	I					
14	上郷・新田地区(新幹線下からさくら薬局まで) ・白線・グリーンベルトが消えかけている。 ・雨が降ると歩道が水浸しになり、車道を歩かなくてはならない	I					
15	下戸塚(下戸塚信号から神流小へ向かう歩道) ・雨が降ると歩道に水が溜まり歩くことができない	I					
16	下栗須 ・(笠原工務店前T字路)・交通量が多く、横断するのに危険 ・布施園芸前を東に向かう道路。雨が降るとぬかるみができて大変	A、I					

危険要因

- A 歩道がない又は狭いため危険
- B 道路が狭いため危険
- C 転落の危険
- D 見通しが悪いため危険
- E 自動車の通行量が多いため危険
- F 信号機又は横断歩道がないため危険
- G 法面崩落の危険
- H 街灯や人通りが少ないため危険
- I その他

ハード対策

- ① 道路、歩道、交差点等の整備
- ② 水路、側溝の有蓋化
- ③ 防護柵の設置(ガードレール・フェンス・ポストコーン)
- ④ 路面表示等の設置(外輪線、カラー舗装、グリーンベルト、ドットマーク等)
- ⑤ 警戒標識、看板の設置
- ⑥ カーフミラーの設置
- ⑦ 信号機の設置又は改良
- ⑧ 横断歩道の設置
- ⑨ 防犯灯の設置
- ⑩ その他

ソフト対策

- A 通学路見直し
- イ 交通規制(車両時間規制・ゾーン30)
- ウ 児童への安全教育
- エ PTAなどによる街頭指導・安全活動・パトロール等
- オ 警察による指導・取締り・パトロール等
- カ その他

# 通学路安全対策調査箇所一覧表

(小野中学校区)

28年 8月 25日

番号	点検箇所	危険要因	ハード対策	ソフト対策	施行者	対策年度	備考
1	立石482 加藤鍼灸院北側十字路	道が狭い 見通しが悪い					
2	市道101号・106号 森 旧スーパーパート前交差点	交通量が多い					
3	17号立石の交差点から、南に入ったところ踏切付近	雨の時に大きな 水たまり					
4	小野小から前橋長瀬線へ出る森西交差点手前(高橋動物病院横)の道路 森558番地3あたり	道路のライン等が 消えかかっている					
5	県道藤岡本庄線 市道2322号 中栗須211ねぼけ堂付近	交通量多い 見通し悪い					
6	県道藤岡本庄線 森セブンイレブン正面大谷タイヤ付近	雨の時に大きな 水たまり					
7	県道13号 本町交差点にかかる横断歩道	I					
8	県道23号 本町交差点～瀬戸橋	I					
9	県営住宅污水处理施設付近～立石683付近まで	E					
10	国道17号線 立石北信号～JR高崎線踏切	B					

## 危険要因

- A 歩道がない又は狭いため危険
- B 道路が狭いため危険
- C 転落の危険
- D 見通しが悪いため危険
- E 自動車の通行量が多いため危険
- F 信号機又は横断歩道がないため危険
- G 法面崩落の危険
- H 街灯や人通りが少ないため危険
- I その他

## ハード対策

- ① 道路、歩道、交差点等の整備
- ② 水路、側溝の有蓋化
- ③ 防護柵の設置(ガードレール・フェンス・ポストコーン)
- ④ 路面表示等の設置  
(外側線、カラー舗装、グリーンベルト、ドットマーク等)
- ⑤ 警戒標識、看板の設置
- ⑥ カーブミラーの設置
- ⑦ 信号機の設置又は改良
- ⑧ 横断歩道の設置
- ⑨ 防犯灯の設置
- ⑩ その他

## ソフト対策

- A 通学路見直し
- I 交通規制(車両時間規制・ゾーン30)
- ウ 児童への安全教育
- E PTAなどによる街頭指導・安全活動・パトロール等
- オ 警察による指導・取締り・パトロール等
- カ その他

# 通学路安全対策調査箇所一覧表

(西中学校区)

調査日 28年 8月 18日

番号	点検箇所	危険要因	ハード対策	ソフト対策	施行者	対策年度	備考
1	西中北側道路で正門より長瀬ハイパスに至る区間の側溝にふたがない	ABC					
2	西中西側道路、西中～鮎川集落の間が狭く、自転車が車道を走ると非常に危険	ABE					
3	上大塚1531-1内林板金東側の十字路が変則五差路になっている 市道3329,3341,3350	DI					
4	藤岡市本動堂145北西側道カルパートボックス南	DF	⑦	ウエ			
5	藤岡市下大塚633南西	F	⑧	ウエ			
6	藤岡市下大塚387-2西道路	B	①	ウ			
7	藤岡市下大塚116-6東道路	B	①	ウ			
8	農道 交差点(緑埜362番地1付近)	EF					
9	県道日野線 金井郵便局から杉の木食堂までの歩道	A					
10							

危険要因

- A 歩道がない又は狭いため危険
- B 道路が狭いため危険
- C 転落の危険
- D 見通しが悪いため危険
- E 自動車の通行量が多いため危険
- F 信号機又は横断歩道がないため危険
- G 法面崩落の危険
- H 街灯や人通りが少ないため危険
- I その他

ハード対策

- ① 道路、歩道、交差点等の整備
- ② 水路、側溝の有蓋化
- ③ 防護柵の設置(ガードレール・フェンス・ポストコーン)
- ④ 路面表示等の設置  
(外側線、カラー舗装、グリーンベルト、ドットマーク等)
- ⑤ 警戒標識、看板の設置
- ⑥ カーブミラーの設置
- ⑦ 信号機の設置又は改良
- ⑧ 横断歩道の設置
- ⑨ 防犯灯の設置
- ⑩ その他

ソフト対策

- ア 通学路見直し
- イ 交通規制(車両時間規制・ゾーン30)
- ウ 児童への安全教育
- エ PTAなどによる街頭指導・安全活動・パトロール等
- オ 警察による指導・取締り・パトロール等
- カ その他

# 通学路安全対策調査箇所一覧表

(鬼石中学校区)

調査日 28年 8月 22日

番号	点検箇所	危険要因	ハード対策	ソフト対策	施行者	対策年度	備考
1	鬼石小 県道462号 (鬼石小学校のすぐ上の道路)	I	③				
2	鬼石小 鬼石病院の通り (服部歯科前の道路)	D F	⑦ ⑧				
3	鬼石中 県道177号 「ふじしげ」さん手前の建物東の沢にかかる橋	C	③				ガードレール低い
4	鬼石中 県道177号 「ふじしげ」さん事務所付近	C	③				路側帯狭くガードレール低い
5	鬼石中 県道177号 武島屋さん脇の信号付近	C	②③				歩道・路側帯がない・狭い
6	鬼石中 国道462号 諏訪の信号～フレッセイ手前 歩道	I	①				蓋と歩道の隙間に自転車のタイヤが取られ、転倒の危険
7	鬼石中 県道13号 本町交差点にかかる横断歩道	I	④				表示
8	鬼石中 県道23号 本町交差点～瀬戸橋	I	④				路側帯表示
9	鬼石中 県道市道						
10	鬼石中 県道市道						

危険要因

- A 歩道がない又は狭いため危険
- B 道路が狭いため危険
- C 転落の危険
- D 見通しが悪いため危険
- E 自動車の通行量が多いため危険
- F 信号機又は横断歩道がないため危険
- G 法面崩落の危険
- H 街灯や人通りが少ないため危険
- I その他

ハード対策

- ① 道路、歩道、交差点等の整備
- ② 水路、側溝の有蓋化
- ③ 防護柵の設置 (ガードレール・フェンス・ポストコーン)
- ④ 路面表示等の設置 (外側線、カラー舗装、グリーンベルト、ドットマーク等)
- ⑤ 警戒標識、看板の設置
- ⑥ カーブミラーの設置
- ⑦ 信号機の設置又は改良
- ⑧ 横断歩道の設置
- ⑨ 防犯灯の設置
- ⑩ その他

ソフト対策

- A 通学路見直し
- イ 交通規制 (車両時間規制・ゾーン30)
- ウ 児童への安全教育
- エ PTAなどによる街頭指導・安全活動・パトロール等
- オ 警察による指導・取締り・パトロール等
- カ その他