

令和5年度 通学路安全対策箇所表 （ 東中学校）

番号	危険箇所	危険な理由	対策	施工前後
1	国道254をふじの丘トンネルを西に抜け2つ目の交差点を南におれた駒形集会所南付近の道路	街灯や人通りが少なく通行に不安を感じる生徒や保護者の声がある。	・街灯等の設置を区長さんに依頼する ・学校では、薄暗くならないうちに下校時間を設定する。	
2	みかぼみらい館入り口信号付近	交差点右が見通しが悪く、自動車と自転車や保護者が接触する可能性が高い。	・みらい館の第2駐車場からの道路を横断する際、一時停止、左右確認の指導を学校で継続的にしていく。	
3	総合学習センター東側道路～大正屋	路肩があげている。T字路の見通しが悪い。	・道路上のペイントの塗り直し ・事故が起こりやすい危険箇所として学校にて注意喚起をする。	●
4	藤の丘トンネル	不審者が心配	・LEDライトによりトンネル内が明るくなった。	
5	藤の丘トンネル外側の歩道	除草が必要	・定期的に除草をする。	●
6	藤岡・本庄線、藤岡・本庄線松岡内科医院前横断歩道から北上し山内内科まで	道幅が狭く、交通量が多い。	・生徒に広い道を利用することを促す。	
7	県道13号（前橋長瀬線）東中学校から、美九里西小入り口の信号まで	数カ所の横断歩道が消えかかっている。 牛田工業団地入口から南の道路の外側線が消えかかっている。	・外側線を塗り直す。 ・横断歩道を塗り直す。	●
8	県道13号（前橋長瀬線）の神田地区、美九里公民館～コメリ間	歩道が無く路側帯も狭い上、路面も荒れている。交通量が多く車両速度が高い。保護者からの不安の声も多い。	・自転車の登下校は、一列走行、ヘルメット着用の徹底させる。 ・登下校時に青パト巡回の協力を仰ぐ。	
9	県道23号（下仁田街道）の一丁目のT字交差点を東に向かい山名精肉店の交差点	カーブミラーが見えづらく対向車に気付くのが遅れ危険である。	・カーブミラーの方向を修正する。 ・交差点では一時停止の遵守の徹底を学校で指導する。	
10	県道40号とセブンイレブン芦田町店からの側道とが合流する地点	「止まれ」の標識の向きが適切ではない。	・標識の向きの調整 ・交差点では一時停止の遵守の徹底を学校で指導する。	●
11	本郷の交差点	植え込みが通行の障害になっている。	植え込みを排除し、ガードバーを設置した。	●