


(1) 主要地方道176 神田1378番地2付近の手押し信号の待機場所



以前は、傾斜が急で待機場所が狭く、危険だったため、改修工事により、傾斜を緩やかにし、待機場所を広くした。

(2) その他の対策箇所

