


平成 30 年度通学路安全対策箇所



施工前



施工後



支柱が1本壊れて  
いたフェンスが新しく  
なりました。