

通学路安全対策調査箇所一覧表

(東中 学校区)

調査日 29年 7月 27日

番号	点検箇所	危険要因	ハード対策	ソフト対策	施行者	対策年度	備考
1 東 中	県道 市道 東中学校東側周回道路（市道）	A B C 道路の東側 に歩道がな	③				
2	県道 市道（ ）号線（通称鷹匠町通り）藤岡第一小東門入口から南 市道 側歩道	A 歩道が狭 い、防護柵	①③				
3 美 九 里	県道 市道 椿杜神社周辺	B E D					
4 東	県道 市道 セブンイレブン周辺						
5	県道 市道 神田吉井停車場線 宿神田公会堂裏の道との交差点	D・E					
6 美 九 里	県道 下日野神田線 美九里西小学校北西部歩道 市道 （歩道が狭く、舗装や側溝のふたが凸凹している）	A	①③				
7 西	県道 下日野神田線 三本木公会堂付近のグリーンベルトが狭い	B					
8	県道 三本木123-4タカタ技研付近の道路 市道 （工業団地への交通量が増えたが路地からの合流が一時停止になっている）						
9	県道 市道						
10	県道 市道						

危険要因

- A 歩道がない又は狭いため危険
- B 道路が狭いため危険
- C 転落の危険
- D 見通しが悪いため危険
- E 自動車の通行量が多いため危険
- F 信号機又は横断歩道がないため危険
- G 法面崩落の危険
- H 街灯や人通りが少ないため危険
- I その他

ハード対策

- ① 道路、歩道、交差点等の整備
- ② 水路、側溝の有蓋化
- ③ 防護柵の設置（ガードレール・フェンス・ポストコーン）
- ④ 路面表示等の設置
(外側線、カラー舗装、グリーンベルト、ドットマーク等)
- ⑤ 警戒標識、看板の設置
- ⑥ カーブミラーの設置
- ⑦ 信号機の設置又は改良
- ⑧ 横断歩道の設置
- ⑨ 防犯灯の設置
- ⑩ その他

ソフト対策

- ア 通学路見直し
- イ 交通規制（車両時間規制・ゾーン30）
- ウ 児童への安全教育
- エ P T Aなどによる街頭指導・安全活動・パトロール等
- オ 警察による指導・取締り・パトロール等
- カ その他

通学路安全対策調査箇所一覧表

(北中学校区)

調査日 29年8月22日

番号	点検箇所	危険要因	ハード対策	ソフト対策	施行者	対策年度	備考
1	北中 県道 市道 第一栗須踏切西	B・I					踏切から道路までの距離が短く、急坂なので車との接触事故が起きている。
2	県道 市道 寺尾藤岡線 洋菓子店フランシール前から藤岡1,000番地付近ビル前まで	A	①				歩道が狭く危険 側溝の蓋と蓋の間隔が広いところがある
3	第二小 県道 市道 寺尾藤岡線 タカ歯科クリニック前信号ある交差点 横断歩道	I					横断歩道の白線が消えかかっている
4	県道 市道 緑町信号(セブンイレブン東Y字路)セブンイレブンから北へ向かう歩行者信号	I					歩行者用信号の時間が短い
5	県道 市道 緑町信号(セブンイレブン東Y字路)付近	I					信号待ちの待機場所
6	県道 市道 下栗須から温井地区に向かっての市道(新幹線から間越まで)途中から側溝に蓋がない。	C	②				
7	県道 市道 神流公民館からディサービス「ゆい」までの歩道。田んぼとの高低差あり。	C					
8	県道 市道 セーフ ウィ下栗須店南側歩道グリーンベルトの白線消えかかり。		④				
9	神流小 県道 市道 下戸塚345-1藤工野球部グランド入り口の横断歩道消えかかり。		④				
10	県道 市道 上郷・新田地区、新幹線下からさくら築局までの途中、樹木が茂り、グリーンベルト上を覆う。	D	⑩				
11	県道 市道 吉井街道踏切。幅が狭く、車が通ると、人が渡るには危険。	B					
12	県道 市道 神流小学校南側交差点。雨天時、歩道内に大きな水たまりができる。		①				
13	県道 市道 下戸塚272前のT字路「止まれ」の文字消え。		④				
14	県道 市道 神流小西門前道路。北へ向かうグリーンベルトと側溝の蓋との段差等につまづき、転ぶ児童がいる。またスピードを出す車も多く見られる。	B	②				

通学路安全対策調査箇所一覧表

(小野中学校区)

調査日 29年8月3日

番号	点検箇所	危険要因	ハード対策	ソフト対策	施行者	対策年度	備考
1 県道 市道	中栗須保育園北側直線道路	I (白線が消えている)					
2 県道 市道	大谷タイヤ脇を入った側道すぐの横断歩道	I (横断歩道線が消えかけている)					
3 県道 市道	石川医院前十字路	I (通学路文字が消えかけている)					
4 県道 市道							
5 県道 市道							
6 県道 市道							
7 県道 市道							
8 県道 市道							
9 県道 市道							
10 県道 市道							

危険要因

- A 歩道がない又は狭いため危険
- B 道路が狭いため危険
- C 転落の危険
- D 見通しが悪いため危険
- E 自動車の通行量が多いため危険
- F 信号機又は横断歩道がないため危険
- G 法面崩落の危険
- H 街灯や人通りが少ないため危険
- I その他

ハード対策

- ① 道路、歩道、交差点等の整備
- ② 水路、側溝の有蓋化
- ③ 防護柵の設置（ガードレール・フェンス・ポストコーン）
- ④ 路面表示等の設置
(外側線、カラー舗装、グリーンベルト、ドットマーク等)
- ⑤ 警戒標識、看板の設置
- ⑥ カーブミラーの設置
- ⑦ 信号機の設置又は改良
- ⑧ 横断歩道の設置
- ⑨ 防犯灯の設置
- ⑩ その他

ソフト対策

- ア 通学路見直し
- イ 交通規制（車両時間規制・ゾーン30）
- ウ 児童への安全教育
- エ P T Aなどによる街頭指導・安全活動・パトロール等
- オ 警察による指導・取締り・パトロール等
- カ その他

通学路安全対策調査箇所一覧表

(西中学校区)

調査日 29年8月23日

番号		点検箇所	危険要因	ハード対策	ソフト対策	施行者	対策年度	備考
1		県道 市道 西中北側道路～正門より長瀬バイパスに出る道～	ABC	②	ウ			側溝の有蓋化
2	西中	県道 市道 西中南西角より鮎川までの道路	BE	①	ウ			道路拡幅工事
3		県道 市道 藤岡市上大塚1531-1内林板金東側の十字路	AD	④	ウ			停止線の引き直し
4		県道 市道 県道173 白石交差点から上信越道まで	A	①				
5		県道 市道 県道173 茂木石油と上信越道間の歩道にある標識(2つ) 狭い歩道に標識があるため、傘を差したまま通行ができない	A	①				
6	平井	県道 市道 県道173 嶺崎造園付近(緑埜367番地) 側溝ふたの穴が大きい	—	②				
7	小	県道 市道 平井小通り 緑埜224番地付近のT字路 道路陥没(小)	—	①				
8		県道 市道 平井小北手押し信号から大聖峰寺までの道路の白線が薄い	—	④				
9		県道 市道 県道173 西平井(セーフオーンから八坂稻荷神社まで) 通学時に大型車等が通行すると危険	B					
10		県道 市道 藤岡市下大塚387-2西道路	B					
11	美土里	県道 市道 藤岡市下大塚358付近交差点	—					
12	小	県道 市道 藤岡市本動堂66-5信号	AD					
13		県道 市道 藤岡市本動堂145北西側道	—					
14		県道 市道 鮎川橋西信号・鮎川橋東信号	—					横断旗の設置をしたい

危険要因

- A 歩道がない又は狭いため危険
- B 道路が狭いため危険
- C 転落の危険
- D 見通しが悪いため危険
- E 自動車の通行量が多いため危険
- F 信号機又は横断歩道がないため危険
- G 法面崩落の危険
- H 街灯や人通りが少ないため危険
- I その他

ハード対策

- ① 道路、歩道、交差点等の整備
- ② 水路、側溝の有蓋化
- ③ 防護柵の設置(ガードレール・フェンス・ポストコーン)
- ④ 路面表示等の設置
(外側線、カラー舗装、グリーンベルト、ドットマーク等)
- ⑤ 警戒標識、看板の設置
- ⑥ カーブミラーの設置
- ⑦ 信号機の設置又は改良
- ⑧ 横断歩道の設置
- ⑨ 防犯灯の設置
- ⑩ その他

ソフト対策

- ア 通学路見直し
- イ 交通規制(車両時間規制・ゾーン30)
- ウ 児童への安全教育
- エ P T Aなどによる街頭指導・安全活動・パトロール等
- オ 警察による指導・取締り・パトロール等
- カ その他

通学路安全対策調査箇所一覧表

(鬼石中学校区)

調査日 29年8月4日

番号	点検箇所	危険要因	ハード対策	ソフト対策	施行者	対策年度	備考
1 鬼 石 小	県道 市道 県道前橋長瀬路線 鬼石本町の信号	F(歩行者)	⑦	ウ			
2 鬼 石 中	県道 市道 前橋長瀬線 上里鬼石線 本町交差点	I					
3	県道 市道 前橋長瀬線 時雨橋付近	A	①				
4	県道 市道						
5	県道 市道						
6	県道 市道						
7	県道 市道						
8	県道 市道						
9	県道 市道						
10	県道 市道						

危険要因

- A 歩道がない又は狭いため危険
- B 道路が狭いため危険
- C 転落の危険
- D 見通しが悪いため危険
- E 自動車の通行量が多いため危険
- F 信号機又は横断歩道がないため危険
- G 法面崩落の危険
- H 街灯や人通りが少ないため危険
- I その他

ハード対策

- ① 道路、歩道、交差点等の整備
- ② 水路、側溝の有蓋化
- ③ 防護柵の設置（ガードレール・フェンス・ポストコーン）
- ④ 路面表示等の設置
(外側線、カラー舗装、グリーンベルト、ドットマーク等)
- ⑤ 警戒標識、看板の設置
- ⑥ カーブミラーの設置
- ⑦ 信号機の設置又は改良
- ⑧ 横断歩道の設置
- ⑨ 防犯灯の設置
- ⑩ その他

ソフト対策

- ア 通学路見直し
- イ 交通規制（車両時間規制・ゾーン30）
- ウ 児童への安全教育
- エ P T Aなどによる街頭指導・安全活動・パトロール等
- オ 警察による指導・取締り・パトロール等
- カ その他