

危険箇所について市と学校で合同点検を行い、対策をしていただきました。金井地区の道は狭く、歩道を広げることは難しいので、警察等と連携し、今後も児童への交通安全指導を徹底していきます。

*オオヤマ塗装

八坂稲荷神社前

金井局

神社前

④横田村本店付近(カーブで危険)

【対策】

- ・カーブ手前道路に減速表示(H28)
- ・歩道と道路の境にラバーポール設置(H29)



③学校前信号一長の本倉堂前

【対策】

- ・歩道と道路の境にラバーポール設置
- ・「学童注意」文字記号(H28)



⑤横田坂道～金井信号まで

【対策】

- ・カーブ手前道路に減速表示
- ・歩道と道路の境にラバーポール設置(H30)
- ・タックラインの追加(H1)
- ・舗装修理、外側線の引き直し(H4)



⑥郵便局付近

【対策】

- ・「学童注意」文字記号(H28)



⑦郵便局から学校にかけての歩道

【対策】

- ・側溝の穴に蓋を設置(H28)
- ・蓋の欠損箇所を補修(H2)
- ・歩道と蓋の欠損箇所を補修および設置の補修(m)



⑧伊沢公会堂付近T字路

※横断歩道表示が確く危険

【対策】

- ・横断歩道表示の塗り直し(H4)



⑨上野町バス停付近

※カーブで危険

【対策】

- ・カーブ手前道路に減速表示(H28)
- ・歩道と道路の境にラバーポール設置(H28)

