

危険箇所について市と学校で合同点検を行い、対策をしていただきました。金井地区の道は狭く、歩道を広げることは難しいので、警察等と連携し、今後も児童への交通安全指導を徹底していきます。

①学校前信号～杉の木食堂前

- 【対策】
- ・歩道と道路の境にラバーポール設置
 - ・「学童注意」文字記載 (H28)



③横田材木店付近(カーブで危険)

- 【対策】
- ・カーブ手前道路に減速表示 (H28)
 - ・歩道と道路の境にラバーポール設置 (H29)



⑥稲荷坂近辺～金井信号まで

- 【対策】
- ・カーブ手前道路に減速表示
 - ・歩道と道路の境にラバーポール設置 (H30)
 - ・タップラインの追加 (R1)
 - ・舗装修理、外側線の引き直し (R4)



④郵便局付近

- 【対策】
- 「学童注意」文字記載 (H28)



②鉾沢公会堂付近T字路

- ※横断歩道表示が薄く危険
- 【対策】
- ・横断歩道表示の塗り直し (R4)



⑤上新町バス停付近

- ※カーブで危険
- 【対策】
- ・カーブ手前道路に減速表示 (H28)
 - ・歩道と道路の境にラバーポール設置 (H29)



⑤郵便局から学校にかけての歩道

- 【対策】
- 側溝の穴に蓋を設置 (H28)
 - 蓋の欠損箇所を補修 (R2)
 - 歩道と蓋の欠損箇所を補修および段差の補修 (R4)

