

危険箇所について市と学校で合同点検を行い、対策をしていただきました。金井地区の道は狭く、歩道を広げることは難しいので、警察等と連携し、今後も児童への交通安全指導を徹底していきます。

①学校前信号～杉の木食堂前

【対策】

- ・歩道と道路の境にラバーポール設置
- ・「学童注意」文字記載 (H28)



③横田材木店付近(カーブで危険)

【対策】

- ・カーブ手前道路に減速表示 (H28)
- ・歩道と道路の境にラバーポール設置 (H29)



⑥稲荷坂近辺～金井信号まで

【対策】

- ・カーブ手前道路に減速表示
- ・歩道と道路の境にラバーポール設置 (H30)
- ・タップラインの追加 (R1)
- ・舗装修理、外側線の引き直し (R4)
- ・ラバーポール修理 (R6)



④郵便局付近

【対策】

- 「学童注意」文字記載 (H28)



②鉾沢公会堂付近T字路

※横断歩道表示が薄く危険

【対策】

- ・横断歩道表示の塗り直し (R4)



②上新町バス停付近

※カーブで危険

【対策】

- ・カーブ手前道路に減速表示 (H28)
- ・歩道と道路の境にラバーポール設置 (H29)



⑤郵便局から学校にかけての歩道

【対策】

- 側溝の穴に蓋を設置 (H28)
- 蓋の欠損箇所を補修 (R2)
- 歩道と蓋の欠損箇所を補修および段差の補修 (R4)

