

危険箇所について市と学校で合同点検を行い、対策をしていただきました。金井地区の歩道は狭く、広げることは難しいので、今後も児童への交通安全指導を徹底していきます。

①学校前信号～杉の木食堂前

- 【対策】
- ・歩道と道路の境にラバーポール設置
 - ・「学童注意」文字記載(H28)



③横田材木店付近(カーブで危険)

- 【対策】
- ・カーブ手前道路に減速表示(H28)
 - ・歩道と道路の境にラバーポール設置(H29)



②上新町バス停付近

- ※カーブで危険
- 【対策】
- ・カーブ手前道路に減速表示(H28)
 - ・歩道と道路の境にラバーポール設置(H29)



⑥稲荷坂付近～金井信号まで

- 【対策】
- ・カーブ手前道路に減速表示
 - ・歩道と道路の境にラバーポール設置(H30)



④郵便局付近

- 【対策】
- ・「学童注意」文字記載(H28)



⑤郵便局から学校にかけての歩道

- ※歩道側溝の蓋の穴が大きく危険
- 【対策】
- ・側溝の穴に蓋(H28)

