

## 平成30年度 美土里小学校 通学路危険箇所に係る対応

### 1 学校隣接北東みどり通り交差点（横断歩道）

- ・道路標識が非常に薄くなってしまっている。歩行者用の信号機を表す信号機横の表示が真っ白でわからない。

<対応>

- ・信号機横の表示を付け替えた。



### 2 学校隣接北東みどり通り交差点～下大塚 178 付近

- ・歩道がない（学校からかなり離れて歩道出現）。

<対応>

- ・道路南側にポストコーンを立てた。
- ・道路南側にグリーンベルトを引いた。



### 3 JA 第二駐車場～セブンイレブン本動堂

（グリーンベルト・路側帯）

- ・車道が狭く、路側帯の仕切り線、グリーンベルトの路面表示が消えかかっている。

<対応>

- ・グリーンベルトを引き直した。
- ・併せて外側線も引き直した。



### 4 あゆがわ通り 本動堂工業団地公園付近交差点

- ・コンビニエンスストア（ミニストップ）への車の出入りが激しい。

<対応>

- ・歩道を明示する看板を設置した。
- ・ドライバーへ注意喚起をするため、出入り口に赤の路面表示をする。
- ・コンビニエンスストアへ協力依頼をする。→ 車が進入できないようのぼり旗を設置。

