


通学路安全対策箇所図 一平井小学校一



・横断歩道を示す白線が薄くなっている。

〈対策〉

・平成24年度白線引き直し

・交通量が多いが、ガードレールが設置されていないので、歩行者が危険。

〈対策〉

・平成25年度から歩道の整備拡幅

文

・横断歩道を示す白線が薄くなっている。

〈対策〉

・平成24年度白線引き直し

----- : 学校指定通学路



: 要対策箇所