

藤岡市内通学路安全対策事業一覧

【神流小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業者
市道118号	藤岡市下戸塚地内	信号機のある交差点を避ける車が、迂回路として利用するが、道路幅員も狭く歩道の整備がされていないため、通学児童が危険な状況である。	現在施工中の市道118号を早急に完成させ、交通量を減少させることにより安全を確保する。(R3施工中)	藤岡市
市道4290号	藤岡市岡之郷地内	道路幅員が狭く、見通しの悪い道路であり、歩道が未整備であるため、通学児童が危険な状態である。	平成31年度より、歩道のある道路整備を行う。(R3施工中)	藤岡市

【東中学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業者
県道13号 前橋長瀬線	藤岡市神田地内	歩道がない上に路側帯も狭く、歩行者や自転車が通行するときに非常に危険な状態である。	歩道整備を行う。	群馬県

【鬼石北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業者
県道13号 前橋長瀬線	藤岡市浄法寺地内	歩道がなく、大型車の通りが多いため、歩行者や自転車が通行するときに非常に危険な状態である。	歩道整備を行う。	群馬県

【小野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業者
県道23号 藤岡本庄線	藤岡市中栗須地内	歩道がない上に路側帯も狭く、歩行者や自転車が通行するときに非常に危険な状態である。	歩道整備を行う。	群馬県

【藤岡第二小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業者
県道23号 藤岡本庄線	藤岡市中栗須外地内	歩道・路側帯が狭く、歩行者や自転車が通行するときに非常に危険な状態である。	歩道整備を行う。	群馬県