

藤岡第二小学校区 平成30年度 通学路安全対策箇所



写真2



写真3

緑町セブンイレブン前側溝の穴塞ぐ
歩道にある側溝にかぶせてある蓋に穴が空いており引っかけやすかったので、(写真2)塞ぐ工事を行いました。(写真3)

藤岡

本校

第二小東側に注意看板を設置
門を出入りする児童に配慮し、学校の東側の道路に児童横断注意の看板を新設しました。(写真1)

写真1

