

藤岡市立藤岡第一小学校
通学路対策箇所

平成29年3月6日

① 学習センター北東角交差点
※見通しが悪いため危険



【対策】・歩道の整備・街頭指導
・交通取り締まり（済）
（進入禁止時間帯の導入）

⑤ 八高線戸塚踏切
※踏切内の通行量が多く危険



【対策】・踏切内の拡幅整備
・児童への安全教育

③ 学習センター西側T字路付近
※道路が狭いため危険



【対策】・道路整備（済）
・児童への安全教育

⑦ 芦田町公会堂前T字路付近
※見通しが悪いため危険



【対策】・カーブミラーの設置
・児童への安全教育

② いっちょう北側道路
※道幅が狭いため危険



【対策】・児童への安全教育
・街頭指導

⑧ 大戸町交差点T字路付近
※歩道が狭いため危険



【対策】・交差点等の整備
・児童への安全教育

⑥ 一丁目交差点T字路付近
※通行量が多いため危険



【対策】・ポストコーンの設置（済）
・児童への安全教育

