

神流小学校区通学路安全点検改善場所【神流小学校北】



下栗須から温井地区
 に向かったの市道の
 舗装及び側溝の蓋に
 ついて

- ・道路は整備中
- ・蓋については農業関係者と協議



・部品取り替え



・舗装改修

新幹線下から
 岡之郷信号に
 かけての歩道
 ・要望書提出中

