

藤岡市立鬼石北小学校 通学路対策箇所図



通学路・通学班集合場所の左右が坂道途中にあり、見通しが悪く危険。

対策後

〈対策メニュー〉

- ・「カーブミラー」設置
- ・「学童注意」文字記載

