

平成29年度 美九里東小学校通学路危険箇所・安全対策



西上州やまびこ街道 三名湖入口三叉路西側

児童が信号を待つ場所がなく危険でしたが、看板下の地面をアスファルト舗装して、雨が降ってもぬかるみにならず、児童が信号を待つためのスペースが確保されました。



