

## H29年度 美九里西小校区 安全対策実施箇所

### 美九里西小学校北東部歩道

歩道が狭く、舗装の劣化で凹凸ができ児童がつまずきやすくなっていた箇所の補修をしていただきました。  
おかげで、子どもたちが安心して歩けるようになりました。

