藤岡市立平井小学校　**通学路対策箇所図（一部抜粋）**　令和５年３月３１日現在

①井戸坂と県道173号の交差点

横断歩道が井戸坂よりも西側に設置してあり渡りづらい。

＜対策＞

・横断歩道の位置の変更を県へ要望。横断歩道注意喚起のペイントの塗り直し　【Ｒ４　対応完了】

対策後

②学校北西の脇道

大聖峯寺から高速道路の高架下まで木が鬱蒼としていて人通りが少ない

＜対策＞

・防犯カメラの設置

【Ｒ３設置完了】

対策後

③学校西側の歩道

学校北西角まで歩道の拡幅が済んでおり、学校西側歩道部分だけ歩道が狭い。

＜対策＞

・歩道を拡幅を県へ要望。

【H29　対応完了】

対策後

白石交差点

④平井小通りからの脇道

緑埜交差点を迂回する道。通勤時、急いでいる車の往来が激しい。

＜対策＞

・市教委より市へ路面標示を要望。

【H29対応完了】

対策後

⑥平井小通りの脇道

平井小通りから脇に入る道。陥没あり。

＜対策＞

・補修を市へ要望。

【H29対応完了】

対策後

平井小学校

⑤緑埜交差点

横断歩道のペイントが薄くなっていた。

＜対策＞

・地区、駐在より警察へペイントを要望。

【H29　対応完了】

対策後

緑埜交差点

緑埜橋

⑦平井小通りから

緑埜交差点を迂回する道。通勤時の交通量が多い。

＜対策＞

・「こども注意」の看板設置。

【H29　対応完了】

対策後

⑧北野神社から鮎川公民館付近

路肩が狭く危険な箇所がある。

＜対策＞

・オレンジポールの設置。

【Ｒ３設置完了】

対策後

⑨西平井信号から南

歩道が無く、道幅も狭い。

＜対策＞

・白線引き直し、「学童注意」の路面標示オレンジポール設置

【Ｒ３対応完了】

対策後

⑩東平井県道175号1200番地付近

歩道が狭く、道幅が狭い車道を車がスピード出して通行

＜対策＞

横断歩道前のダイヤマークと中央線の再塗装【Ｒ４対応中】

対策後

●　：要対策箇所

━　：主な通学路

①高速道路手前の歩道　　現状

注意喚起