

① 井戸坂と県道173号の交差点
 横断歩道が井戸坂よりも西側に設置してあり渡りづらい。
 <対策>
 ・横断歩道の位置の変更を県へ要望。横断歩道注意喚起のペイントの塗り直し 【R3 対応中】



② 学校北西の脇道
 大聖峯寺から高速道路の高架下まで木が鬱蒼としていて人通りが少ない
 <対策>
 ・防犯カメラの設置【R3 設置完了】



白石交差点

平井小学校


緑笹交差点

緑笹橋

⑧ 北野神社から鮎川公民館付近
 路肩が狭く危険な箇所がある。
 <対策>
 ・オレンジポールの設置。【R3 設置完了】



⑩ 東平井県道175号1200番地付近
 歩道が狭く、道幅が狭い車道を車がスピード出して通行
 <対策>
 横断歩道前のダイヤモンドマークと中央線の再塗装【R3 対応中】



● : 要対策箇所
 : 主な通学路