藤岡市立平井小学校　通学路対策箇所図（一部抜粋）　平成３０年３月２８日現在



①白石1100番付近
通学路であるが民家が少ない。
＜対策＞
・「ちかん注意」看板設置
【H29 対応完了】

対策後

②高速道路手前の歩道
歩道の幅員が狭く、舗道上にある標識がさらに歩行の妨げとなっている。（傘を差しての通り抜け不可）
＜対策＞
学校より警察へ標識の移設を要望。【H29 検討中】

現状

③学校西側の歩道
学校北西角まで歩道の拡幅が済んでおり、学校西側歩道部分だけ歩道が狭い。
＜対策＞
・歩道を拡幅を県へ要望。
【H29 対応完了】

対策後

④学校北西の路側帯
学校北側の手押し信号から不動様までの通学路、路側帯のペイントが薄くなっている
＜対策＞
・地区、学校より警察へ要望。【H29 対応完了】

対策後

⑤平井小通りからの脇道
緑埜交差点を迂回する道。通勤時、急いでいる車の往来が激しい。
＜対策＞
・市教委より市へ路面標示を要望。
【H29 対応完了】

対策後

⑥平井小通りの脇道
平井小通りから脇に入る道。陥没あり。
＜対策＞
・補修を市へ要望。
【H29 対応完了】

対策後

⑦緑埜交差点
横断歩道のペイントが薄くなっていた。
＜対策＞
・地区、駐在より警察へペイントを要望。
【H29 対応完了】

対策後

⑧平井小通りから
緑埜交差点を迂回する道。通勤時の交通量が多い。
＜対策＞
・「こども注意」の看板設置。
【H29 対応完了】

対策後

⑨西平井セーブオン付近の歩道
歩道と畑の段差が大きい。
＜対策＞
・区長より市へフェンスを要望。
【H29 対応完了】

対策後

●　：要対策箇所
━　：主な通学路