

令和4年度 神流小学校通学路安全点検対策箇所



<問題>
用水路に蓋がない。

<対策>

- ・農作業で水を使用するため、蓋はつけられない。
- ・コーンポストを設置し、注意を促す。



<問題>
道路が狭く、車がスピードを出して通過している。

<対策>

- ・スピード抑制のための路面標示
- ・見通しをよくするための草木の伐採の依頼

