



① 県道13号前橋長瀬線、三名湖入り口T字路の横断

＜問題Ⅰ＞信号から三名湖方面への道路に路側帯・グリーンベルト等がなく危険



＜対策Ⅰ＞今後、道路改良工事が予定されており、歩道設置の計画がある。



＜問題Ⅱ＞交差点北側（長瀬線の横断）に横断歩道がない。



＜対策Ⅱ＞北側横断では、信号待ち用待機場所が設置できないために、交差点南側で長瀬線を横断する。南側横断の待機場所にポストコーンを設置し、車の巻き込みを防ぐ。



② 学校西門付近の視界不良

＜問題＞牛田方面より学校西門に至る道路がカーブしており、通行する自動車から西門前の道路を横断する児童が見えづらい。



＜対策＞西門より数十メートル南側のカーブミラー支柱に、学童注意の表示板を設置し、ドライバーに注意喚起を行う。

