

通学路危険箇所の改善 1



西中学校北側道路側溝の有蓋化

正門から長瀬バイパスに向けての道路側溝への転落防止のために、昨年度に引き続き、蓋の設置を行いました。

通学路危険箇所の改善 2



路面への注意喚起表示

見通しの悪い交差点付近に、ドライバーが気づけるような表示をしました。

通学路危険箇所の改善 3



道幅が狭くなる道路への注意喚起表示

道路幅が狭くなる道路に、ドライバーが速度超過にならないよう表示をしました。