

令和3年度 小野連携型小中一貫校 令和3年度校区通学路危険対策箇所

①藤岡IC側道 中栗須の大谷タイヤ様西側

着工前：車の交通量が多く、見通しが悪い  
うえため危険であった。



着工前

着工後：警戒標識の設置



完成

②立石560番地付近 石川医院様十字路付近

着工前：登下校児童数が多いうえ、道路が  
狭く、車の通行量が多い。



着工前

着工後：舗装の修繕



完成