


# 小野小通学路危険箇所図及び対策箇所

平成31.3.1現在  
小野小安全部



高崎線、八高線下の道路は水が溜まりやすく、通行に支障をきたす。また、雑草が生い茂り、薄暗く、大きな声を出しても周りに聞こえない。夕方は人通りもない。

草木が生い茂り、道路の横断に注意が必要。

人家と駐車により、道路の横断に注意が必要。

北藤ニュータウン南の道路は、人気まったくなく、早朝、夕方の通行は危険。

泉通寺の横の道にできる水たまりが、とても深い。

台風や大雨のとき、道路が冠水する。マンホールの蓋が2箇所水の勢いで浮いていた。

歩道橋にかけて道が狭くなっている。歩道橋から降りたところも危険。H27年度に改修していただきました。



見通しはよいが、車の衝突事故が何度かあった。

街灯がないので、暗くなるとたいへん寂しい通りになる。

街灯がなく、暗い。カーブミラーがないので子どもの飛び出しが見えず危ない。

水が溜まりやすい。



見通しはよいが、児童が接触する事故が発生した。H29年度に白線を引き直していただきました。

「ゆめの橋」にかけて道幅が大変細いが、通学してくる人数はとても多い。

大谷タイヤ付近は水が溜まりやすく、カーブになっているため相手が見えにくい。また、大谷タイヤから中栗須保育園の間が民家も人通りも少ないので心配。H28年度に改修していただきました。

長瀬線から国道17号に合流する道路は、夕方車の往来が多くなるため、特に注意が必要。

トンネル内は薄暗く、周りから死角になっているため、夕方等の通行は危険(可能であれば街灯の設置を)

暗くなると人通りもなく下校には適さない。

雨が降ると道路に水が溜まり、徒歩や自転車では通行できない。

雨が降ると道路に水が溜まる。

雨が降ると道路に水が溜まる。道幅も狭い。H28年度に改修していただきました。



旧スーパーマート(コーポサンマリノ)の交差点。交通量が多く、接触事故が置きやすい。水も溜まりやすい。H30年度に路面表示を引き直していただきました。ありがとうございました。



立石神社付近の道路は、大雨が降ると道路が冠水し、通行が困難。

小林ハイツ前の水路付近の道は南から北へ下りになっているので雨が降ると水路のようになる。

踏切地点、雨水が溜まり、道もこぼこになってしまう。



旧スーパーマート(コーポサンマリノ)先でグリーンラインが切れていて、個通量が多いのに通学路がわかりにくい。H30年度にグリーンベルトを延長していただきました。ありがとうございました。

藤中高

小野中

小野小