

令和 7 年度 通学路安全点検

通学路の危険箇所について、美土里小保護者様から寄せられた情報をもとに、現地調査が行われました。

藤岡土木事務所、藤岡警察署交通課、藤岡市土木課、藤岡市地域安全課、藤岡市教育委員会のご協力を得て、以下の箇所について対策をしていただきました。

○「ステラ農園」近くの十字路「止まれ」の塗り直し



○「吉江塾」近くの十字路「止まれ」の塗り直し



○「飯塚商店」前の「横断歩道」と「止まれ」の塗り直し



○「南群運送協同組合」向かいの歩道にせり出た「枝の剪定」



令和7年度 通学路安全点検 No. 2

○美容室クレール付近に電柱幕の設置



○「そば康」付近の白線塗り直し

