




令和7年度通学路安全点検で改善していただきました。



森515番地付近

路側帯の白線が片側しかありませんでしたが、両側に白線が引かれ、注意喚起する路面表示が追加されました。


令和7年度通学路安全点検で改善していただきました。



中 新幹線高架下側道

路側帯の白線とグリーンベルトを塗り直してもらいました。



令和7年度通学路安全点検で改善していただきました。



森歩道橋付近

消えかけていた注意喚起する路面表示が塗り直されました。

令和7年度通学路安全点検で改善していただきました。



立石神社付近
「交差点注意」の路面標示
が追加されました。

