

2月19日（水）通学路安全点検箇所の整備2

もう一カ所は、三名湖入り口信号付近の県道前橋・長瀬線と笹川沿い道路が交差する地点です。雨の日に自転車が滑ってしまう危険のあったグレーチング箇所に、滑り止め加工をしていただきました。ありがとうございました。

写真上：加工前

写真下：加工後



【できごと】 2020-02-19 19:17 up! *

2月19日（水）通学路安全点検箇所の整備1

夏休みに通学路安全点検を行い、国、県、市に対して危険箇所の修理・整備の要望を行いました。

その結果、県道前橋長瀬線牛田工業団地入口信号から西に向かったあたりが、自転車で左側通行をするには危険であることを訴えたところ、木々の伐採をしていただきました。

ありがとうございました。

写真上：伐採前

写真下：伐採後



【できごと】 2020-02-19 19:10 up! *